



LQ23HQB178

控制编号：LQJC-226-JL-01

检测报告

Test Report

No: LQ23HQB178

项目名称：

Product

2023年下半年检测

委托单位：

Client

五莲万盛电镀工业有限公司

检验类别：

Test Kind

委托检验

山东陆桥检测技术股份有限公司

Shandong Luqiao Detection Technology Co., Ltd

山东陆桥检测技术股份有限公司检测结果报告单

No: LQ23HQB178

共 50 页 第 1 页

委托单位	名称	五莲万盛电镀工业有限公司			
	地址	日照市五莲县			
	联系电话	18063311807			
检测单位	名称	山东陆桥检测技术股份有限公司			
	地址	山东省日照市经济开发区天津路南、太原路东（安源路89号）			
	联系电话	0633-8070869			
样品类别	废气				
采样日期	2023. 11. 23、2023. 11. 24、2023. 11. 28、2023. 11. 29、2023. 11. 30、2023. 12. 01、2023. 12. 04、2023. 12. 05、2023. 12. 06、2023. 12. 08、2023. 12. 09、2023. 12. 10、2023. 12. 13、2023. 12. 17				
检测周期	2023. 11. 23-2023. 12. 26				
采样人员	张涛，孔祥斌，王茂龙，薄振平，邵凯羿，李磊，宋年春，张靖敏，惠源，钟宪刚				
检测分析人员	张颖颖，马晓丽，贺红梅，杨柳				
结论	不予判定				
备注	ND表示未检出				
报告编制		报告审核		报告签发	
日期		日期		日期	

共 50 页 第 2 页

被测单位	五莲万盛电镀工业有限公司						
被测单位地址	日照市五莲县						
采样依据	HJ/T 397-2007固定源废气监测技术规范						
点位名称	9#车间南挂镀锌排气筒 (DA001)		处理设施		碱喷淋		
采样位置	排气筒采样口		设备运行情况		正常		
排气筒高度（m）	15		排气筒直径(m)		1.0		
仪器编号	LQJC107 LQJC209		采样仪器		自动烟尘（气）测试仪 崂应3012H型 全自动烟气采样器 MH3001型		
点位名称	采样日期	检测项目	频次	标干流量 (m³/h)	检测结果		
					排放浓度 (mg/m³)	折算后浓度 (mg/m³)	排放量 (kg/h)
9#车间南挂镀锌 排气筒（DA001）	2023. 11. 23	氯化氢	第一次	21280	9.59	/	0.20
			第二次	21157	9.64	/	0.20
			第三次	24952	9.63	/	0.24
			平均值	/	9.62	/	0.21
备注：							

山东陆桥检测技术股份有限公司检测结果报告单

№: LQ23HQB178

共 50 页 第 3 页

点位名称	采样日期	检测项目	频次	标干流量 (m³/h)	检测结果		
					排放浓度 (mg/m³)	折算后浓度 (mg/m³)	排放量 (kg/h)
9#车间南挂镀锌排气筒（DA001）	2023. 11. 23	铬酸雾	第一次	21280	0. 007	/	1. 5×10 ⁻⁴
			第二次	21157	0. 012	/	2. 5×10 ⁻⁴
			第三次	24952	0. 010	/	2. 5×10 ⁻⁴
			平均值	/	0. 010	/	2. 2×10 ⁻⁴
		碱雾	第一次	23433	ND	/	/
			第二次	22900	ND	/	/
			第三次	24191	ND	/	/
			平均值	/	ND	/	/
备注：							

本页以下空白

共 50 页 第 4 页

被测单位	五莲万盛电镀工业有限公司						
被测单位地址	日照市五莲县						
采样依据	HJ/T 397-2007固定源废气监测技术规范						
点位名称	9#车间北挂镀锌排气筒 (DA002)		处理设施		碱喷淋		
采样位置	排气筒采样口		设备运行情况		正常		
排气筒高度 (m)	15		排气筒直径 (m)		0.8		
仪器编号	LQJC107 LQJC209		采样仪器		自动烟尘 (气) 测试仪 崂应3012H型 全自动烟气采样器 MH3001型		
点位名称	采样日期	检测项目	频次	标干流量 (m³/h)	检测结果		
					排放浓度 (mg/m³)	折算后浓度 (mg/m³)	排放量 (kg/h)
9#车间北挂镀锌排气筒 (DA002)	2023. 11. 24	氯化氢	第一次	3632	8.79	/	0.032
			第二次	4865	8.78	/	0.043
			第三次	4761	8.74	/	0.042
			平均值	/	8.77	/	0.039
备注:							

山东陆桥检测技术股份有限公司检测结果报告单

№: LQ23HQB178

共 50 页 第 5 页

点位名称	采样日期	检测项目	频次	标干流量 (m³/h)	检测结果		
					排放浓度 (mg/m³)	折算后浓度 (mg/m³)	排放量 (kg/h)
9#车间北挂镀锌排气筒（DA002）	2023. 11. 24	铬酸雾	第一次	3632	0. 012	/	4. 4×10 ⁻⁵
			第二次	4865	0. 014	/	6. 8×10 ⁻⁵
			第三次	4761	0. 014	/	6. 7×10 ⁻⁵
			平均值	/	0. 013	/	6. 0×10 ⁻⁵
		碱雾	第一次	4667	1. 6	/	7. 5×10 ⁻³
			第二次	5081	1. 6	/	8. 1×10 ⁻³
			第三次	4291	1. 6	/	6. 9×10 ⁻³
			平均值	/	1. 6	/	7. 5×10 ⁻³
备注：							

本页以下空白

共 50 页 第 6 页

被测单位	五莲万盛电镀工业有限公司						
被测单位地址	日照市五莲县						
采样依据	HJ/T 397-2007固定源废气监测技术规范						
点位名称	2#车间二层西南滚镀镍排气筒（DA028）		处理设施		碱喷淋		
采样位置	排气筒采样口		设备运行情况		正常		
排气筒高度（m）	15		排气筒直径（m）		0.8		
仪器编号	LQJC170 LQJC128		采样仪器		自动烟尘（气）测试仪 崂应3012H型 全自动大气/颗粒物采样器 MH1200型		
点位名称	采样日期	检测项目	频次	标干流量 （m ³ /h）	检测结果		
					排放浓度 （mg/m ³ ）	折算后浓度 （mg/m ³ ）	排放量 （kg/h）
2#车间二层西南滚镀镍排气筒（DA028）	2023. 11. 28	氯化氢	第一次	19195	6.52	/	0.13
			第二次	20036	6.42	/	0.13
			第三次	20139	6.44	/	0.13
			平均值	/	6.46	/	0.13
备注：							

山东陆桥检测技术股份有限公司检测结果报告单

№: LQ23HQB178

共 50 页 第 7 页

点位名称	采样日期	检测项目	频次	标干流量 (m ³ /h)	检测结果		
					排放浓度 (mg/m ³)	折算后浓度 (mg/m ³)	排放量 (kg/h)
2#车间二层西南滚 镀镍排气筒 (DA028)	2023. 11. 28	铬酸雾	第一次	19195	0.017	/	3.3×10 ⁻⁴
			第二次	20036	0.015	/	3.0×10 ⁻⁴
			第三次	20139	0.013	/	2.6×10 ⁻⁴
			平均值	/	0.015	/	3.0×10 ⁻⁴
		碱雾	第一次	19399	0.6	/	1.2×10 ⁻²
			第二次	20014	0.7	/	1.4×10 ⁻²
			第三次	20520	0.7	/	1.4×10 ⁻²
			平均值	/	0.7	/	1.3×10 ⁻²
备注：							

本页以下空白

共 50 页 第 8 页

被测单位	五莲万盛电镀工业有限公司					
被测单位地址	日照市五莲县					
采样依据	HJ/T 397-2007固定源废气监测技术规范					
点位名称	8#车间中南抛光排气筒（DA019）		处理设施		布袋除尘	
采样位置	净化器后		设备运行情况		正常	
排气筒高度（m）	15		排气筒直径(m)		0.4	
仪器编号	LQJC170		采样仪器		自动烟尘（气）测试仪 崂应3012H型	
点位名称	采样日期	检测项目	频次	检测结果		
				排放浓度 (mg/m ³)	折算后浓度 (mg/m ³)	排放量 (kg/h)
8#车间中南抛光排气筒（DA019）	2023.11.29	颗粒物	第一次	4.7	/	0.029
			第二次	4.8	/	0.030
			第三次	5.3	/	0.033
			平均值	4.9	/	0.031
备注：						

共 50 页 第 9 页

被测单位	五莲万盛电镀工业有限公司						
被测单位地址	日照市五莲县						
采样依据	HJ/T 397-2007固定源废气监测技术规范						
点位名称	8#车间东南镀硬铬排气筒（DA018）		处理设施		碱喷淋		
采样位置	净化器后		设备运行情况		正常		
排气筒高度（m）	15		排气筒直径（m）		0.8		
仪器编号	LQJC170		采样仪器		自动烟尘（气）测试仪 崂应3012H型		
点位名称	采样日期	检测项目	频次	标干流量 （m ³ /h）	检测结果		
					排放浓度 （mg/m ³ ）	折算后浓度 （mg/m ³ ）	排放量 （kg/h）
8#车间东南镀硬铬 排气筒（DA018）	2023. 11. 29	铬酸雾	第一次	24729	0.015	/	3.7×10 ⁻⁴
			第二次	26084	0.014	/	3.7×10 ⁻⁴
			第三次	27453	0.014	/	3.8×10 ⁻⁴
			平均值	/	0.014	/	3.7×10 ⁻⁴
备注：							

共 50 页 第 10 页

被测单位	五莲万盛电镀工业有限公司						
被测单位地址	日照市五莲县						
采样依据	HJ/T 397-2007固定源废气监测技术规范						
点位名称	5#车间东南滚镀锌排气筒 (DA004)		处理设施		碱喷淋		
采样位置	排气筒采样口		设备运行情况		正常		
排气筒高度 (m)	15		排气筒直径(m)		0.7		
仪器编号	LQJC170 LQJC128		采样仪器		自动烟尘（气）测试仪 崂应3012H型 全自动大气/颗粒物采样器 MH1200型		
点位名称	采样日期	检测项目	频次	标干流量 (m³/h)	检测结果		
					排放浓度 (mg/m³)	折算后浓度 (mg/m³)	排放量 (kg/h)
5#车间东南滚镀锌 排气筒 (DA004)	2023. 11. 30	氯化氢	第一次	8288	4. 40	/	0. 036
			第二次	7125	4. 38	/	0. 031
			第三次	7691	4. 37	/	0. 034
			平均值	/	4. 38	/	0. 034
备注:							

山东陆桥检测技术股份有限公司检测结果报告单

№: LQ23HQB178

共 50 页 第 11 页

点位名称	采样日期	检测项目	频次	标干流量 (m ³ /h)	检测结果		
					排放浓度 (mg/m ³)	折算后浓度 (mg/m ³)	排放量 (kg/h)
5#车间东南滚镀锌 排气筒（DA004）	2023. 11. 30	铬酸雾	第一次	8288	0. 013	/	1. 1×10 ⁻⁴
			第二次	7125	0. 011	/	7. 8×10 ⁻⁵
			第三次	7691	0. 013	/	1. 0×10 ⁻⁴
			平均值	/	0. 012	/	9. 6×10 ⁻⁵
		碱雾	第一次	7085	ND	/	/
			第二次	7365	0. 3	/	2. 2×10 ⁻³
			第三次	8041	0. 3	/	2. 4×10 ⁻³
			平均值	/	0. 3	/	2. 3×10 ⁻³

备注：

本页以下空白

№: LQ23HQB178					共 50 页 第 12 页			
被测单位		五莲万盛电镀工业有限公司						
被测单位地址		日照市五莲县						
采样依据		HJ/T 397-2007固定源废气监测技术规范						
点位名称		5#车间西南滚镀锌排气筒 (DA003)		处理设施		碱喷淋		
采样位置		排气筒采样口		设备运行情况		正常		
排气筒高度 (m)		15		排气筒直径(m)		0.8		
仪器编号		LQJC170 LQJC128		采样仪器		自动烟尘 (气) 测试仪 崂应3012H型 全自动大气/颗粒物采样器 MH1200型		
点位名称		采样日期	检测项目	频次	标干流量 (m³/h)	检测结果		
						排放浓度 (mg/m³)	折算后浓度 (mg/m³)	排放量 (kg/h)
5#车间西南滚镀锌 排气筒 (DA003)		2023. 12. 01	氯化氢	第一次	5678	5. 53	/	0. 031
				第二次	5794	5. 47	/	0. 032
				第三次	5979	5. 51	/	0. 033
				平均值	/	5. 50	/	0. 032
备注:								

山东陆桥检测技术股份有限公司检测结果报告单

№: LQ23HQB178

共 50 页 第 13 页

点位名称	采样日期	检测项目	频次	标干流量 (m³/h)	检测结果		
					排放浓度 (mg/m³)	折算后浓度 (mg/m³)	排放量 (kg/h)
5#车间西南滚镀锌 排气筒（DA003）	2023. 12. 01	铬酸雾	第一次	5678	0. 010	/	5. 7×10 ⁻⁵
			第二次	5794	0. 011	/	6. 4×10 ⁻⁵
			第三次	5979	0. 013	/	7. 8×10 ⁻⁵
			平均值	/	0. 011	/	6. 6×10 ⁻⁵
		碱雾	第一次	5665	0. 7	/	4. 0×10 ⁻³
			第二次	5957	0. 4	/	2. 4×10 ⁻³
			第三次	5999	0. 5	/	3. 0×10 ⁻³
			平均值	/	0. 5	/	3. 1×10 ⁻³
备注：							

本页以下空白

共 50 页 第 14 页

被测单位	五莲万盛电镀工业有限公司						
被测单位地址	日照市五莲县						
采样依据	HJ/T 397-2007固定源废气监测技术规范						
点位名称	5#车间东北滚镀锌排气筒 (DA005)		处理设施		碱喷淋		
采样位置	排气筒采样口		设备运行情况		正常		
排气筒高度 (m)	15		排气筒直径(m)		0.5		
仪器编号	LQJC170 LQJC128		采样仪器		自动烟尘（气）测试仪 崂应3012H型 全自动大气/颗粒物采样器 MH1200型		
点位名称	采样日期	检测项目	频次	标干流量 (m³/h)	检测结果		
					排放浓度 (mg/m³)	折算后浓度 (mg/m³)	排放量 (kg/h)
5#车间东北滚镀锌 排气筒（DA005）	2023. 12. 01	氯化氢	第一次	4826	4. 71	/	0. 023
			第二次	5077	4. 65	/	0. 024
			第三次	5192	4. 68	/	0. 024
			平均值	/	4. 68	/	0. 024
备注：							

山东陆桥检测技术股份有限公司检测结果报告单

№: LQ23HQB178

共 50 页 第 15 页

点位名称	采样日期	检测项目	频次	标干流量 (m³/h)	检测结果		
					排放浓度 (mg/m³)	折算后浓度 (mg/m³)	排放量 (kg/h)
5#车间东北滚镀锌 排气筒（DA005）	2023. 12. 01	铬酸雾	第一次	4826	0. 015	/	7. 2×10 ⁻⁵
			第二次	5077	0. 011	/	5. 6×10 ⁻⁵
			第三次	5192	0. 011	/	5. 7×10 ⁻⁵
			平均值	/	0. 012	/	6. 2×10 ⁻⁵
		碱雾	第一次	4709	0. 3	/	1. 4×10 ⁻³
			第二次	5042	0. 6	/	3. 0×10 ⁻³
			第三次	5211	0. 6	/	3. 1×10 ⁻³
			平均值	/	0. 5	/	2. 5×10 ⁻³
备注：							

本页以下空白

№: LQ23HQB178					共 50 页 第 16 页			
被测单位		五莲万盛电镀工业有限公司						
被测单位地址		日照市五莲县						
采样依据		HJ/T 397-2007固定源废气监测技术规范						
点位名称		2#车间一层北滚镀锌排气筒（DA024）		处理设施		碱喷淋		
采样位置		排气筒采样口		设备运行情况		正常		
排气筒高度（m）		15		排气筒直径(m)		0.5		
仪器编号		LQJC170 LQJC209		采样仪器		自动烟尘（气）测试仪 崂应3012H型 全自动烟气采样器 MH3001型		
点位名称		采样日期	检测项目	频次	标干流量 （m³/h）	检测结果		
						排放浓度 （mg/m³）	折算后浓度 （mg/m³）	排放量 （kg/h）
2#车间一层北滚镀锌排气筒（DA024）		2023. 12. 04	氯化氢	第一次	7431	4. 50	/	0. 033
				第二次	8316	4. 52	/	0. 038
				第三次	7955	4. 80	/	0. 038
				平均值	/	4. 61	/	0. 036
备注：								

山东陆桥检测技术股份有限公司检测结果报告单

№: LQ23HQB178

共 50 页 第 17 页

点位名称	采样日期	检测项目	频次	标干流量 (m³/h)	检测结果		
					排放浓度 (mg/m³)	折算后浓度 (mg/m³)	排放量 (kg/h)
2#车间一层北滚镀锌排气筒 (DA024)	2023. 12. 04	铬酸雾	第一次	7431	0. 017	/	1. 3×10 ⁻⁴
			第二次	8316	0. 014	/	1. 2×10 ⁻⁴
			第三次	7955	0. 016	/	1. 3×10 ⁻⁴
			平均值	/	0. 016	/	1. 3×10 ⁻⁴
		碱雾	第一次	7717	ND	/	/
			第二次	8343	0. 3	/	2. 5×10 ⁻³
			第三次	7991	0. 6	/	4. 8×10 ⁻³
			平均值	/	0. 5	/	3. 6×10 ⁻³
备注：							

本页以下空白

共 50 页 第 18 页

被测单位	五莲万盛电镀工业有限公司						
被测单位地址	日照市五莲县						
采样依据	HJ/T 397-2007固定源废气监测技术规范						
点位名称	2#车间二层西北滚镀锌排气筒（DA025）		处理设施		碱喷淋		
采样位置	排气筒采样口		设备运行情况		正常		
排气筒高度（m）	15		排气筒直径（m）		0.5		
仪器编号	LQJC170 LQJC209		采样仪器		自动烟尘（气）测试仪 崂应3012H型 全自动烟气采样器 MH3001型		
点位名称	采样日期	检测项目	频次	标干流量 （m ³ /h）	检测结果		
					排放浓度 （mg/m ³ ）	折算后浓度 （mg/m ³ ）	排放量 （kg/h）
2#车间二层西北滚镀锌排气筒（DA025）	2023. 12. 04	氯化氢	第一次	5791	5.59	/	0.032
			第二次	5876	5.56	/	0.033
			第三次	5847	5.55	/	0.032
			平均值	/	5.57	/	0.032
备注：							

山东陆桥检测技术股份有限公司检测结果报告单

№: LQ23HQB178

共 50 页 第 19 页

点位名称	采样日期	检测项目	频次	标干流量 (m³/h)	检测结果		
					排放浓度 (mg/m³)	折算后浓度 (mg/m³)	排放量 (kg/h)
2#车间二层西北滚 镀锌排气筒 (DA025)	2023. 12. 04	铬酸雾	第一次	5791	0. 013	/	7. 5×10 ⁻⁵
			第二次	5876	0. 012	/	7. 1×10 ⁻⁵
			第三次	5847	0. 013	/	7. 6×10 ⁻⁵
			平均值	/	0. 013	/	7. 4×10 ⁻⁵
		碱雾	第一次	5819	0. 7	/	4. 1×10 ⁻³
			第二次	5940	0. 6	/	3. 6×10 ⁻³
			第三次	5826	0. 7	/	4. 1×10 ⁻³
			平均值	/	0. 7	/	3. 9×10 ⁻³
备注：							

本页以下空白

共 50 页 第 20 页

被测单位	五莲万盛电镀工业有限公司						
被测单位地址	日照市五莲县						
采样依据	HJ/T 397-2007固定源废气监测技术规范						
点位名称	2#车间二层东北装饰铬排气筒（DA026）		处理设施		碱喷淋		
采样位置	排气筒采样口		设备运行情况		正常		
排气筒高度（m）	15		排气筒直径（m）		0.5		
仪器编号	LQJC183 LQJC120		采样仪器		大流量烟尘（气）测试仪 YQ3000-D型 全自动大气/颗粒物采样器 MH1200型		
点位名称	采样日期	检测项目	频次	标干流量 （m ³ /h）	检测结果		
					排放浓度 （mg/m ³ ）	折算后浓度 （mg/m ³ ）	排放量 （kg/h）
2#车间二层东北装饰铬排气筒（DA026）	2023. 12. 04	氯化氢	第一次	4790	6.98	/	0.033
			第二次	4568	6.95	/	0.032
			第三次	4127	6.90	/	0.028
			平均值	/	6.94	/	0.031
备注：							

山东陆桥检测技术股份有限公司检测结果报告单

№: LQ23HQB178

共 50 页 第 21 页

点位名称	采样日期	检测项目	频次	标干流量 (m ³ /h)	检测结果		
					排放浓度 (mg/m ³)	折算后浓度 (mg/m ³)	排放量 (kg/h)
2#车间二层东北装饰铬排气筒 (DA026)	2023. 12. 04	铬酸雾	第一次	4790	0. 009	/	4. 3×10 ⁻⁵
			第二次	4568	0. 009	/	4. 1×10 ⁻⁵
			第三次	4127	0. 011	/	4. 5×10 ⁻⁵
			平均值	/	0. 010	/	4. 3×10 ⁻⁵
备注：							

本页以下空白

共 50 页 第 22 页

被测单位	五莲万盛电镀工业有限公司						
被测单位地址	日照市五莲县						
采样依据	HJ/T 397-2007固定源废气监测技术规范						
点位名称	7#车间西南滚镀锌排气筒（DA009）		处理设施		碱喷淋		
采样位置	排气筒采样口		设备运行情况		正常		
排气筒高度（m）	15		排气筒直径(m)		0.6		
仪器编号	LQJC183 LQJC209		采样仪器		大流量烟尘（气）测试仪 YQ3000-D型 全自动烟气采样器 MH3001型		
点位名称	采样日期	检测项目	频次	标干流量 (m³/h)	检测结果		
					排放浓度 (mg/m³)	折算后浓度 (mg/m³)	排放量 (kg/h)
7#车间西南滚镀锌 排气筒（DA009）	2023. 12. 05	氯化氢	第一次	3277	3.74	/	0.012
			第二次	3086	3.70	/	0.011
			第三次	2760	3.71	/	0.010
			平均值	/	3.72	/	0.011
备注：							

山东陆桥检测技术股份有限公司检测结果报告单

№: LQ23HQB178

共 50 页 第 23 页

点位名称	采样日期	检测项目	频次	标干流量 (m³/h)	检测结果		
					排放浓度 (mg/m³)	折算后浓度 (mg/m³)	排放量 (kg/h)
7#车间西南滚镀锌 排气筒（DA009）	2023. 12. 05	铬酸雾	第一次	3277	0. 012	/	3. 5×10 ⁻⁵
			第二次	3086	0. 013	/	4. 0×10 ⁻⁵
			第三次	2760	0. 011	/	3. 0×10 ⁻⁵
			平均值	/	0. 012	/	3. 5×10 ⁻⁵
备注：							

本页以下空白

共 50 页 第 24 页

被测单位	五莲万盛电镀工业有限公司						
被测单位地址	日照市五莲县						
采样依据	HJ/T 397-2007固定源废气监测技术规范						
点位名称	7#车间东北挂镀锌排气筒 (DA012)		处理设施		碱喷淋		
采样位置	排气筒采样口		设备运行情况		正常		
排气筒高度（m）	15		排气筒直径(m)		0.8		
仪器编号	LQJC183 LQJC209		采样仪器		大流量烟尘（气）测试仪 YQ3000-D型 全自动烟气采样器 MH3001型		
点位名称	采样日期	检测项目	频次	标干流量 (m³/h)	检测结果		
					排放浓度 (mg/m³)	折算后浓度 (mg/m³)	排放量 (kg/h)
7#车间东北挂镀锌 排气筒（DA012）	2023. 12. 05	氯化氢	第一次	6067	3.82	/	0.023
			第二次	9301	3.77	/	0.035
			第三次	9317	3.79	/	0.035
			平均值	/	3.79	/	0.031
备注：							

山东陆桥检测技术股份有限公司检测结果报告单

№: LQ23HQB178

共 50 页 第 25 页

点位名称	采样日期	检测项目	频次	标干流量 (m³/h)	检测结果		
					排放浓度 (mg/m³)	折算后浓度 (mg/m³)	排放量 (kg/h)
7#车间东北挂镀锌 排气筒（DA012）	2023. 12. 05	铬酸雾	第一次	6067	0. 013	/	7. 9×10 ⁻⁵
			第二次	9301	0. 013	/	1. 2×10 ⁻⁴
			第三次	9317	0. 012	/	1. 1×10 ⁻⁴
			平均值	/	0. 013	/	1. 0×10 ⁻⁴
		碱雾	第一次	8054	0. 5	/	4. 0×10 ⁻³
			第二次	8978	ND	/	/
			第三次	9960	ND	/	/
			平均值	/	0. 5	/	4. 0×10 ⁻³
备注：							

本页以下空白

共 50 页 第 26 页

被测单位	五莲万盛电镀工业有限公司						
被测单位地址	日照市五莲县						
采样依据	HJ/T 397-2007固定源废气监测技术规范						
点位名称	2#车间二层东北装饰铬排气筒（DA026）		处理设施		碱喷淋		
采样位置	排气筒采样口		设备运行情况		正常		
排气筒高度（m）	15		排气筒直径（m）		0.5		
仪器编号	LQJC170		采样仪器		自动烟尘（气）测试仪 崂应3012H型		
点位名称	采样日期	检测项目	频次	标干流量 （m ³ /h）	检测结果		
					排放浓度 （mg/m ³ ）	折算后浓度 （mg/m ³ ）	排放量 （kg/h）
2#车间二层东北装饰铬排气筒（DA026）	2023. 12. 06	硫酸雾	第一次	3226	0.24	/	7.7×10 ⁻⁴
			第二次	3448	0.25	/	8.6×10 ⁻⁴
			第三次	3688	0.25	/	9.2×10 ⁻⁴
			平均值	/	0.25	/	8.5×10 ⁻⁴
备注：							

共 50 页 第 27 页

被测单位	五莲万盛电镀工业有限公司						
被测单位地址	日照市五莲县						
采样依据	HJ/T 397-2007固定源废气监测技术规范						
点位名称	1#车间一层东南挂镀锌排气筒（DA030）		处理设施		碱喷淋		
采样位置	排气筒采样口		设备运行情况		正常		
排气筒高度（m）	15		排气筒直径(m)		0.8		
仪器编号	LQJC170 LQJC209		采样仪器		自动烟尘（气）测试仪 崂应3012H型 全自动烟气采样器 MH3001型		
点位名称	采样日期	检测项目	频次	标干流量 (m³/h)	检测结果		
					排放浓度 (mg/m³)	折算后浓度 (mg/m³)	排放量 (kg/h)
1#车间一层东南挂 镀锌排气筒 （DA030）	2023. 12. 08	氯化氢	第一次	14800	4. 17	/	0. 062
			第二次	14480	4. 19	/	0. 061
			第三次	14316	4. 22	/	0. 060
			平均值	/	4. 19	/	0. 061
备注：							

山东陆桥检测技术股份有限公司检测结果报告单

№: LQ23HQB178

共 50 页 第 28 页

点位名称	采样日期	检测项目	频次	标干流量 (m³/h)	检测结果		
					排放浓度 (mg/m³)	折算后浓度 (mg/m³)	排放量 (kg/h)
1#车间一层东南挂 镀锌排气筒 (DA030)	2023. 12. 08	铬酸雾	第一次	14800	0. 015	/	2. 2×10 ⁻⁴
			第二次	14480	0. 014	/	2. 0×10 ⁻⁴
			第三次	14316	0. 014	/	2. 0×10 ⁻⁴
			平均值	/	0. 014	/	2. 1×10 ⁻⁴
备注：							

本页以下空白

共 50 页 第 29 页

被测单位	五莲万盛电镀工业有限公司						
被测单位地址	日照市五莲县						
采样依据	HJ/T 397-2007固定源废气监测技术规范						
点位名称	1#车间一层西南挂镀锌排气筒（DA031）		处理设施		碱喷淋		
采样位置	排气筒采样口		设备运行情况		正常		
排气筒高度（m）	15		排气筒直径(m)		0.8		
仪器编号	LQJC170 LQJC209		采样仪器		自动烟尘（气）测试仪 崂应3012H型 全自动烟气采样器 MH3001型		
点位名称	采样日期	检测项目	频次	标干流量 (m³/h)	检测结果		
					排放浓度 (mg/m³)	折算后浓度 (mg/m³)	排放量 (kg/h)
1#车间一层西南挂 镀锌排气筒 （DA031）	2023. 12. 08	氯化氢	第一次	14468	10.8	/	0.16
			第二次	14220	10.3	/	0.15
			第三次	14535	9.02	/	0.13
			平均值	/	10.0	/	0.15
备注：							

山东陆桥检测技术股份有限公司检测结果报告单

№: LQ23HQB178

共 50 页 第 30 页

点位名称	采样日期	检测项目	频次	标干流量 (m³/h)	检测结果		
					排放浓度 (mg/m³)	折算后浓度 (mg/m³)	排放量 (kg/h)
1#车间一层西南挂 镀锌排气筒 (DA031)	2023. 12. 08	铬酸雾	第一次	14468	0. 017	/	2. 5×10 ⁻⁴
			第二次	14220	0. 013	/	1. 9×10 ⁻⁴
			第三次	14535	0. 014	/	2. 0×10 ⁻⁴
			平均值	/	0. 015	/	2. 1×10 ⁻⁴
备注：							

本页以下空白

共 50 页 第 31 页

被测单位	五莲万盛电镀工业有限公司						
被测单位地址	日照市五莲县						
采样依据	HJ/T 397-2007固定源废气监测技术规范						
点位名称	6#车间西南挂镀锌排气筒（DA006）		处理设施		碱喷淋		
采样位置	排气筒采样口		设备运行情况		正常		
排气筒高度（m）	15		排气筒直径（m）		0.8		
仪器编号	LQJC170 LQJC209		采样仪器		自动烟尘（气）测试仪 崂应3012H型 全自动烟气采样器 MH3001型		
点位名称	采样日期	检测项目	频次	标干流量 （m³/h）	检测结果		
					排放浓度 （mg/m³）	折算后浓度 （mg/m³）	排放量 （kg/h）
6#车间西南挂镀锌 排气筒（DA006）	2023. 12. 09	氯化氢	第一次	11169	8.55	/	0.095
			第二次	11919	8.54	/	0.10
			第三次	11874	8.52	/	0.10
			平均值	/	8.54	/	0.098
备注：							

山东陆桥检测技术股份有限公司检测结果报告单

№: LQ23HQB178

共 50 页 第 32 页

点位名称	采样日期	检测项目	频次	标干流量 (m³/h)	检测结果		
					排放浓度 (mg/m³)	折算后浓度 (mg/m³)	排放量 (kg/h)
6#车间西南挂镀锌 排气筒（DA006）	2023. 12. 09	铬酸雾	第一次	11169	0.010	/	1.1×10 ⁻⁴
			第二次	11919	0.010	/	1.2×10 ⁻⁴
			第三次	11874	0.010	/	1.2×10 ⁻⁴
			平均值	/	0.010	/	1.2×10 ⁻⁴
		碱雾	第一次	11600	0.3	/	3.5×10 ⁻³
			第二次	12335	0.4	/	4.9×10 ⁻³
			第三次	12347	ND	/	/
			平均值	/	0.4	/	4.2×10 ⁻³
备注：							

本页以下空白

共 50 页 第 33 页

被测单位	五莲万盛电镀工业有限公司						
被测单位地址	日照市五莲县						
采样依据	HJ/T 397-2007固定源废气监测技术规范						
点位名称	6#车间东北滚镀锌排气筒 (DA008)		处理设施		碱喷淋		
采样位置	排气筒采样口		设备运行情况		正常		
排气筒高度（m）	15		排气筒直径(m)		0.7		
仪器编号	LQJC170 LQJC209		采样仪器		自动烟尘（气）测试仪 崂应3012H型 全自动烟气采样器 MH3001型		
点位名称	采样日期	检测项目	频次	标干流量 (m³/h)	检测结果		
					排放浓度 (mg/m³)	折算后浓度 (mg/m³)	排放量 (kg/h)
6#车间东北滚镀锌 排气筒（DA008）	2023. 12. 09	氯化氢	第一次	9190	3.37	/	0.031
			第二次	9732	3.33	/	0.032
			第三次	9660	3.32	/	0.032
			平均值	/	3.34	/	0.032
备注：							

山东陆桥检测技术股份有限公司检测结果报告单

№: LQ23HQB178

共 50 页 第 34 页

点位名称	采样日期	检测项目	频次	标干流量 (m³/h)	检测结果		
					排放浓度 (mg/m³)	折算后浓度 (mg/m³)	排放量 (kg/h)
6#车间东北滚镀锌 排气筒（DA008）	2023. 12. 09	铬酸雾	第一次	9190	0. 010	/	9. 2×10 ⁻⁵
			第二次	9732	0. 009	/	8. 8×10 ⁻⁵
			第三次	9660	0. 010	/	9. 7×10 ⁻⁵
			平均值	/	0. 010	/	9. 2×10 ⁻⁵
		碱雾	第一次	9393	0. 4	/	3. 8×10 ⁻³
			第二次	9852	0. 6	/	5. 9×10 ⁻³
			第三次	9712	0. 6	/	5. 8×10 ⁻³
			平均值	/	0. 5	/	5. 2×10 ⁻³
备注：							

本页以下空白

山东陆桥检测技术股份有限公司检测结果报告单

№: LQ23HQB178

共 50 页 第 35 页

被测单位	五莲万盛电镀工业有限公司						
被测单位地址	日照市五莲县						
采样依据	HJ/T 397-2007固定源废气监测技术规范						
点位名称	3#车间二层南滚挂连体镀锌排气筒（DA023）		处理设施		碱喷淋		
采样位置	排气筒采样口		设备运行情况		正常		
排气筒高度（m）	15		排气筒直径(m)		0.8		
仪器编号	LQJC232 LQJC120		采样仪器		大流量烟尘（气）测试仪 YQ3000-D型 全自动大气/颗粒物采样器 MH1200型		
点位名称	采样日期	检测项目	频次	标干流量 (m ³ /h)	检测结果		
					排放浓度 (mg/m ³)	折算后浓度 (mg/m ³)	排放量 (kg/h)
3#车间二层南滚挂连体镀锌排气筒（DA023）	2023. 12. 10	氯化氢	第一次	9799	6.92	/	0.068
			第二次	9476	6.91	/	0.065
			第三次	8845	6.90	/	0.061
			平均值	/	6.91	/	0.065
备注:							

山东陆桥检测技术股份有限公司检测结果报告单

№: LQ23HQB178

共 50 页 第 36 页

点位名称	采样日期	检测项目	频次	标干流量 (m³/h)	检测结果		
					排放浓度 (mg/m³)	折算后浓度 (mg/m³)	排放量 (kg/h)
3#车间二层南滚挂连体镀锌排气筒（DA023）	2023. 12. 10	铬酸雾	第一次	9799	0. 014	/	1. 4×10 ⁻⁴
			第二次	9476	0. 014	/	1. 3×10 ⁻⁴
			第三次	8845	0. 014	/	1. 2×10 ⁻⁴
			平均值	/	0. 014	/	1. 3×10 ⁻⁴
		碱雾	第一次	9476	0. 4	/	3. 8×10 ⁻³
			第二次	9636	ND	/	/
			第三次	9005	0. 6	/	5. 4×10 ⁻³
			平均值	/	0. 5	/	4. 6×10 ⁻³
备注：							

本页以下空白

共 50 页 第 37 页

被测单位	五莲万盛电镀工业有限公司						
被测单位地址	日照市五莲县						
采样依据	HJ/T 397-2007固定源废气监测技术规范						
点位名称	7#车间西北滚镀锌排气筒（DA011）		处理设施		水喷淋		
采样位置	排气筒采样口		设备运行情况		正常		
排气筒高度（m）	15		排气筒直径（m）		0.8		
仪器编号	LQJC183		采样仪器		大流量烟尘（气）测试仪 YQ3000-D型		
点位名称	采样日期	检测项目	频次	标干流量（m³/h）	检测结果		
					排放浓度（mg/m³）	折算后浓度（mg/m³）	排放量（kg/h）
7#车间西北滚镀锌排气筒（DA011）	2023. 12. 10	氯化氢	第一次	7392	3.36	/	0.025
			第二次	7377	3.35	/	0.025
			第三次	8341	3.34	/	0.028
			平均值	/	3.35	/	0.026
备注：							

山东陆桥检测技术股份有限公司检测结果报告单

№: LQ23HQB178

共 50 页 第 38 页

点位名称	采样日期	检测项目	频次	标干流量 (m³/h)	检测结果		
					排放浓度 (mg/m³)	折算后浓度 (mg/m³)	排放量 (kg/h)
7#车间西北滚镀锌排气筒 (DA011)	2023. 12. 10	铬酸雾	第一次	7392	0. 013	/	9. 6×10 ⁻⁶
			第二次	7449	0. 012	/	8. 9×10 ⁻⁵
			第三次	8341	0. 011	/	9. 2×10 ⁻⁵
			平均值	/	0. 012	/	9. 2×10 ⁻⁵
		碱雾	第一次	7377	0. 5	/	3. 7×10 ⁻³
			第二次	7321	0. 4	/	2. 9×10 ⁻³
			第三次	7638	0. 6	/	4. 6×10 ⁻³
			平均值	/	0. 5	/	3. 7×10 ⁻³
备注：							

本页以下空白

共 50 页 第 39 页

被测单位	五莲万盛电镀工业有限公司						
被测单位地址	日照市五莲县						
采样依据	HJ/T 397-2007固定源废气监测技术规范						
点位名称	8#车间东北热镀锌除尘排气筒（DA017）		处理设施		布袋除尘		
采样位置	排气筒采样口		设备运行情况		正常		
排气筒高度（m）	15		排气筒直径(m)		0.8		
仪器编号	LQJC120 LQJC176		采样仪器		全自动大气/颗粒物采样器 MH1200型 一体式烟气流速检测仪 崂应3060-A型		
点位名称	采样日期	检测项目	频次	标干流量 (m³/h)	检测结果		
					排放浓度 (mg/m³)	折算后浓度 (mg/m³)	排放量 (kg/h)
8#车间东北热镀锌除尘排气筒（DA017）	2023. 12. 10	氨	第一次	31006	0.36	/	0.011
			第二次	48796	0.34	/	0.017
			第三次	47716	0.33	/	0.016
			平均值	/	0.34	/	0.015
备注：							

共 50 页 第 40 页

被测单位	五莲万盛电镀工业有限公司					
被测单位地址	日照市五莲县					
采样依据	HJ/T 397-2007固定源废气监测技术规范					
点位名称	8#车间东北热镀锌加热炉 排气筒（DA016）		处理设施		/	
采样位置	排气筒采样口		设备运行情况		正常	
排气筒高度（m）	15		排气筒直径(m)		0.4	
仪器编号	LQJC183 LQJC156		采样仪器		大流量烟尘（气）测试仪 YQ3000-D型 紫外差分烟气综合分析仪 崂应3023型	
点位名称	采样日期	检测项目	频次	检测结果		
				排放浓度 (mg/m ³)	折算后浓度 (mg/m ³)	排放量 (kg/h)
8#车间东北热镀锌 加热炉排气筒 （DA016）	2023.12.10	颗粒物	第一次	5.4	/	0.0088
			第二次	4.7	/	0.0060
			第三次	4.9	/	0.0065
			平均值	5.0	/	0.0071
备注：						

山东陆桥检测技术股份有限公司检测结果报告单

No: LQ23HQB178

共 50 页 第 41 页

点位名称	采样日期	检测项目	频次	检测结果		
				排放浓度 (mg/m³)	折算后浓度 (mg/m³)	排放量 (kg/h)
8#车间东北热镀锌 加热炉排气筒 (DA016)	2023. 12. 10	二氧化硫	第一次	ND	/	/
			第二次	ND	/	/
			第三次	ND	/	/
			平均值	ND	/	/
		氮氧化物	第一次	64	/	0. 10
			第二次	61	/	0. 078
			第三次	64	/	0. 085
			平均值	63	/	0. 090
备注：						

本页以下空白

山东陆桥检测技术股份有限公司检测结果报告单

№: LQ23HQB178

共 50 页 第 42 页

被测单位	五莲万盛电镀工业有限公司						
被测单位地址	日照市五莲县						
采样依据	HJ/T 397-2007固定源废气监测技术规范						
点位名称	8#车间东北热镀锌除锈排气筒（DA015）		处理设施		碱喷淋		
采样位置	排气筒采样口		设备运行情况		正常		
排气筒高度（m）	15		排气筒直径（m）		0.8		
仪器编号	LQJC170 LQJC209		采样仪器		自动烟尘（气）测试仪 崂应3012H型 全自动烟气采样器 MH3001型		
点位名称	采样日期	检测项目	频次	标干流量 （m ³ /h）	检测结果		
					排放浓度 （mg/m ³ ）	折算后浓度 （mg/m ³ ）	排放量 （kg/h）
8#车间东北热镀锌除锈排气筒（DA015）	2023. 12. 10	氯化氢	第一次	19191	3. 37	/	0. 065
			第二次	19788	3. 38	/	0. 067
			第三次	19503	3. 37	/	0. 066
			平均值	/	3. 37	/	0. 066
备注：							

山东陆桥检测技术股份有限公司检测结果报告单

№: LQ23HQB178

共 50 页 第 43 页

点位名称	采样日期	检测项目	频次	标干流量 (m³/h)	检测结果		
					排放浓度 (mg/m³)	折算后浓度 (mg/m³)	排放量 (kg/h)
8#车间东北热镀锌 除锈排气筒 (DA015)	2023. 12. 10	铬酸雾	第一次	19191	0. 009	/	1. 7×10 ⁻⁴
			第二次	19788	0. 008	/	1. 6×10 ⁻⁴
			第三次	19503	0. 010	/	2. 0×10 ⁻⁴
			平均值	/	0. 008	/	1. 8×10 ⁻⁴
备注：							

本页以下空白

共 50 页 第 44 页

被测单位	五莲万盛电镀工业有限公司						
被测单位地址	日照市五莲县						
采样依据	HJ/T 397-2007固定源废气监测技术规范						
点位名称	1#车间一层东南挂镀锌排气筒（DA030）		处理设施		碱喷淋		
采样位置	排气筒采样口		设备运行情况		正常		
排气筒高度（m）	15		排气筒直径(m)		0.8		
仪器编号	LQJC107		采样仪器		自动烟尘（气）测试仪 崂应3012H型		
点位名称	采样日期	检测项目	频次	标干流量 (m³/h)	检测结果		
					排放浓度 (mg/m³)	折算后浓度 (mg/m³)	排放量 (kg/h)
1#车间一层东南挂 镀锌排气筒 （DA030）	2023. 12. 13	碱雾	第一次	16574	0.7	/	1.2×10^{-2}
			第二次	13927	ND	/	/
			第三次	16803	0.3	/	5.0×10^{-3}
			平均值	/	0.5	/	8.5×10^{-3}
备注：							

共 50 页 第 45 页

被测单位	五莲万盛电镀工业有限公司						
被测单位地址	日照市五莲县						
采样依据	HJ/T 397-2007固定源废气监测技术规范						
点位名称	6#车间东南滚镀锌排气筒（DA007）		处理设施		碱喷淋		
采样位置	排气筒采样口		设备运行情况		正常		
排气筒高度（m）	15		排气筒直径（m）		0.8		
仪器编号	LQJC107 LQJC161		采样仪器		自动烟尘（气）测试仪 崂应3012H型 全自动大气/颗粒物采样器 MH1200型		
点位名称	采样日期	检测项目	频次	标干流量 （m ³ /h）	检测结果		
					排放浓度 （mg/m ³ ）	折算后浓度 （mg/m ³ ）	排放量 （kg/h）
6#车间东南滚镀锌 排气筒（DA007）	2023. 12. 13	氯化氢	第一次	3452	5. 60	/	0. 019
			第二次	7654	5. 61	/	0. 043
			第三次	6622	5. 56	/	0. 037
			平均值	/	5. 59	/	0. 033
备注：							

山东陆桥检测技术股份有限公司检测结果报告单

№: LQ23HQB178

共 50 页 第 46 页

点位名称	采样日期	检测项目	频次	标干流量 (m³/h)	检测结果		
					排放浓度 (mg/m³)	折算后浓度 (mg/m³)	排放量 (kg/h)
6#车间东南滚镀锌排气筒 (DA007)	2023. 12. 13	铬酸雾	第一次	3452	0. 016	/	5. 5×10 ⁻⁵
			第二次	7654	0. 015	/	1. 2×10 ⁻⁴
			第三次	6622	0. 015	/	9. 9×10 ⁻⁵
			平均值	/	0. 015	/	9. 1×10 ⁻⁵
		碱雾	第一次	8450	1. 0	/	8. 4×10 ⁻³
			第二次	6883	1. 1	/	7. 6×10 ⁻³
			第三次	7396	0. 9	/	6. 7×10 ⁻³
			平均值	/	1. 0	/	7. 6×10 ⁻³
备注：							

本页以下空白

山东陆桥检测技术股份有限公司检测结果报告单

№: LQ23HQB178

共 50 页 第 47 页

被测单位	五莲万盛电镀工业有限公司						
被测单位地址	日照市五莲县						
采样依据	HJ/T 397-2007固定源废气监测技术规范						
点位名称	2号车间一层西北 (DA014)		处理设施		碱喷淋		
采样位置	排气筒采样口		设备运行情况		正常		
排气筒高度 (m)	15		排气筒直径(m)		0.5		
仪器编号	LQJC155 LQJC209		采样仪器		自动烟尘（气）测试仪 崂应3012H型 全自动烟气采样器 MH3001型		
点位名称	采样日期	检测项目	频次	标干流量 (m³/h)	检测结果		
					排放浓度 (mg/m³)	折算后浓度 (mg/m³)	排放量 (kg/h)
2号车间一层西北 (DA014)	2023. 12. 17	氯化氢	第一次	5631	3.80	/	0.021
			第二次	5767	3.76	/	0.022
			第三次	5752	3.71	/	0.021
			平均值	/	3.76	/	0.021
备注:							

山东陆桥检测技术股份有限公司检测结果报告单

№: LQ23HQB178

共 50 页 第 48 页

点位名称	采样日期	检测项目	频次	标干流量 (m³/h)	检测结果		
					排放浓度 (mg/m³)	折算后浓度 (mg/m³)	排放量 (kg/h)
2号车间一层西北 (DA014)	2023. 12. 17	铬酸雾	第一次	5631	0.012	/	6.8×10 ⁻⁵
			第二次	5767	0.014	/	8.1×10 ⁻⁵
			第三次	5752	0.013	/	7.5×10 ⁻⁵
			平均值	/	0.013	/	7.5×10 ⁻⁵
备注：							

本页以下空白

共 50 页 第 49 页

被测单位	五莲万盛电镀工业有限公司						
被测单位地址	日照市五莲县						
采样依据	HJ/T 397-2007固定源废气监测技术规范						
点位名称	2#车间二层西南滚镀镍排气筒（DA028）		处理设施		碱喷淋		
采样位置	排气筒采样口		设备运行情况		正常		
排气筒高度（m）	15		排气筒直径(m)		0.8		
仪器编号	LQJC170		采样仪器		自动烟尘（气）测试仪 崂应3012H型		
点位名称	采样日期	检测项目	频次	标干流量 (m³/h)	检测结果		
					排放浓度 (mg/m³)	折算后浓度 (mg/m³)	排放量 (kg/h)
2#车间二层西南滚 镀镍排气筒 （DA028）	2023. 12. 17	硫酸雾	第一次	17851	0.23	/	4.1×10^{-3}
			第二次	17786	0.23	/	4.1×10^{-3}
			第三次	17689	0.23	/	4.1×10^{-3}
			平均值	/	0.23	/	4.1×10^{-3}
备注：							

山东陆桥检测技术股份有限公司检测结果报告单

№: LQ23HQB178

共 50 页 第 50 页

点位名称	采样日期	频次	烟气参数					
			标干流量 (m³/h)	排气流速 (m/s)	排气温度 (℃)	含湿量 (%)	氧均值 (%)	烟道截面积 (m²)
8#车间中南抛光 排气筒 (DA019)	2023. 11. 2 9	第一次	6220	14. 7	8. 1	3. 5	/	0. 1257
		第二次	6294	14. 9	8. 4	3. 5	/	0. 1257
		第三次	6200	14. 6	8. 0	3. 5	/	0. 1257
8#车间东北热镀锌 加热炉排气筒 (DA016)	2023. 12. 1 0	第一次	1627	5. 6	96	13. 5	/	0. 1256
		第二次	1277	4. 4	98	13. 5	/	0. 1256
		第三次	1327	4. 5	97	13. 5	/	0. 1256
检测项目	单位	分析方法及依据			仪器名称及编号			检出限
氯化氢	mg/m³	离子色谱法 HJ 549-2016			离子色谱仪 LQJC018			0. 2
铬酸雾	mg/m³	二苯碳酰二肼分光光度法 HJ/T 29-1999			可见分光光度计 LQJC020			5×10 ⁻³
氨气	mg/m³	纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2019			可见分光光度计 LQJC020			0. 25
硫酸雾	mg/m³	离子色谱法 HJ 544-2016			离子色谱仪 LQJC018			0. 2
碱雾	mg/m³	电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 1007-2018			电感耦合等离子体发射光谱仪 LQJC081			0. 2
颗粒物	mg/m³	重量法 HJ 836-2017			BT分析天平（BT25S） LQJC023			1. 0
二氧化硫	mg/m³	便携式紫外吸收法 HJ 1131-2020			紫外差分烟气综合分析仪 崂应3023型 LQJC156			2
氮氧化物	mg/m³	便携式紫外吸收法 HJ 1132-2020			紫外差分烟气综合分析仪 崂应3023型 LQJC156			2
备注：								

——本报告完成——